

Внимание! Инструкция по монтажу предназначена для квалифицированных работников.

Внимание! Перед началом работ по установке изделия, необходимо осмотреть все детали на наличие повреждений, которые могут быть вызваны транспортировкой. После установки деталей претензии не принимаются.

Внимание! Вертикальные профили крепятся к стенам специальными дюбелями в соответствии с инструкцией. Если дюбели из комплекта поставки не соответствуют типу стен, то они приобретаются отдельно. Необходимые дюбели доступны в магазинах.

### ПРАВАЯ




### ЛЕВАЯ



### Шаг 1


**Внимание!**  
Монтажная ширина изделия 50 мм.  
Стандартный монтажный отступ - 10 мм до лицевой стороны стеклянного алюминиевого профиля.  
При монтаже изделия со стандартным отступом от края 10 мм, вам потребуется ширина бортика не менее 60 мм.



**Описание действий**

1. Прежде всего, произведите разметку монтажной линии карандашом.
2. Определите с помощью чертежа комплект профилей для правой и левой стороны.
3. Приложите к стене вертикальный профиль и выставьте его по «крупно».
4. Отметьте карандашом место, где требуется сделать отверстия.
5. Не забудьте, что для пластиковых деталей PL-10-PR001 тоже требуется отверстие.
6. Просверлите отверстия в стене и смонтируйте требуемые дюбеля.
7. Нанесите на стены вертикальный профиль повторно и проверьте что все отверстия совпадают.
8. Нанесите на тыльную сторону профиля небольшой слой силикона так, чтобы после пришивания профиля к стене силикон не выступал наружу. Он обеспечит изоляцию между стеной и профилями.
9. Смонтируйте профили, обязательно используя саморезы из нержавеющей стали.

### Шаг 2




**Описание действий**

1. При работе со стеклом требуется защитить все углы стекла и положить на пол картон.
2. Расправьте по всей длине уплотнитель UP-10-PR001 и установите в профиль. Проведите по нему торцом стекртыки по всей длине, придавливая углы так, чтобы расправить язычки, которые должны плотно сесть в паз профиля.
3. Определите стекло неподвижного сегмента согласно чертежу и направлению верх / низ.
4. Смочите мыльной водой торцы стекла, которые требуется установить в стенной профиль.
5. Приподнимая на два см от поддона, установите стекло неподвижной стены в подготовленный профиль. Стекло необходимо вставить под углом 30-40 градусов, начиная сверху. Далее вставьте противоположный профиль в стекло, предварительно смазав его внутреннюю часть тонкой полоской силикона.
6. Установите пластиковые детали PL-10-TG сверху с отступом по 50 мм от края стекла.
7. Нанесите на профиль PR-10-006 необходимый слой силикона так, чтобы после установки на стекло силикон не выступал наружу.
8. Установите профиль PR-10-006 по упору согласно схеме (С).


### перечень комплектующих и инструментов

								(10)
PL-10-TG 6 шт.	PL-10-STP 4 шт.	PL-10-PRO01 2 шт.	PL-10-PRO02-DEK1-L 1 шт.	PL-10-PRO02-DEK1-R 1 шт.				
RL-10 4 шт.	KL-RL-10 1 шт.	Ручка зависит от комплекта 2 шт.	PL-10-SLK1-L 1 шт.	PL-10-SLK1-R 1 шт.				
DUBEL 6x37 8 шт.	DIN 7504M 3.9x16 6 шт.	DIN 7981 4.2x45 8 шт.	DIN 7981 3.5x50 1 шт.	PL-10-SLK2-L 1 шт.	PL-10-SLK2-R 1 шт.			
				PL-10-PRO02 1 шт.				

### схема сборки




### Шаг 3



**Описание действий**

1. При работе со стеклом требуется защитить все углы стекла и положить на пол картон.
2. Расправьте по всей длине уплотнитель UP-10-PR001 и установите в профиль. Проведите по нему торцом стекртыки по всей длине, придавливая углы так, чтобы расправить язычки, которые должны плотно сесть в паз профиля.
3. Определите стекло неподвижного сегмента согласно чертежу и направлению верх / низ.
4. Смочите мыльной водой торцы стекла, которые требуется установить в стенный профиль.
5. Приподнимая на два см от поддона, установите стекло неподвижной стены в подготовленный профиль. Стекло необходимо вставить под углом 30-40 градусов, начиная сверху. Далее вставьте противоположный профиль в стекло, предварительно смазав его внутреннюю часть тонкой полоской силикона.
6. Установите пластиковые детали PL-10-TG сверху с отступом по 50 мм от края стекла.
7. Нанесите на профиль PR-10-006 необходимый слой силикона так, чтобы после установки на стекло силикон не выступал наружу.
8. Установите профиль PR-10-006 по упору согласно схеме (С).


### Шаг 4




**Описание действий**

1. При работе со стеклом требуется защитить все углы стекла и положить на пол картон.
2. Определите стекло неподвижного сегмента согласно чертежу и направлению верх / низ.
3. Нанесите силикон тонкой полоской на внутреннюю часть профиля PR-10-006 так, чтобы после установки на стекло силикон не выступал наружу.
4. Установите стекло в профиль по упору согласно схеме (A).
5. Установите пластиковые детали PL-10-TG сверху с отступом по 50 мм от края стекла.
6. Аккуратно приклейте с помощью силикона деталь PL-10-SLK1 к поддону и стеклу.


## Шаг 5




## Шаг 6




## Шаг 7




## Шаг 8



## Шаг 9



## Шаг 10



## Шаг 11

